

Évaluation des risques professionnels

| Identification du local | dangers ou facteurs de risques identifiés              | description des risques modalités d'exposition aux dangers   | nombre de personnes exposées | moyens de prévention existants : description                                    | correct | à améliorer | à redéfinir ou à mettre en place | appréciations générales sur la maîtrise des risques   |
|-------------------------|--|--|------------------------------|---|---------|-------------|----------------------------------|---|
| Hall de physique        | <b>Manutention manuelle</b><br>Port de charges lourdes | Risques de blessures lors de la mise en place des charges :<br>- Difficultés de préhension,<br>- Postures contraignantes | 2                            | - Palan et élingues<br>- Chaussures de sécurité (chaussures de sécurité, gants) |         | *           |                                  | <b>Risque mal maîtrisé</b><br>périmètre du palan insuffisant, mauvais aménagement du poste de travail |
|                         | <b>Manutention mécanique</b>                           | - Chute de la charge par rupture des élingues ou du palan<br>- Charge mal accrochée                                      |                              | - Vérification périodique par un agent du palan et des élingues                 |         | *           |                                  | <b>Risque mal maîtrisé</b><br>vérification réglementaires non réalisées manque de formation           |
|                         | <b>Chutes : de hauteur</b>                             | - Chutes de personnes  |                              | - Garde corps   | *       |             |                                  | <b>Risque maîtrisé</b>  |
|                         | <b>de plain-pied</b>                                   | - Chute : câbles au sol et non fixés   |                              |   |         |             | *                                | <b>Risque non maîtrisé</b>  |
|                         | <b>Ambiances : Eclairage</b>                           | - Eclairage insuffisant  |                              |   |         | *           |                                  | <b>Risque mal maîtrisé</b>  |

Programme d'actions de prévention

| Danger ou facteurs de risques identifiés               | Mesures de prévention Techniques, Organisationnelles et Humaines   | Ordre de priorité | Délais d'exécution | Estimation du coût | Personne chargée de la réalisation             |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>Manutention manuelle</b><br>Port de charges lourdes | - Suppression de la manutention manuelle en augmentant le périmètre d'action du palan : rallongement du rail | 1                 | 9 mois             | Devis à établir    | Directeur, Services techniques                 |
|  | - Donner la consigne de porter la charge lourde à deux   |                   | Immédiat           | Sans objet         | Directeur et ACMO                              |
|  | - Achat d'une table roulante   |                   | 1 mois             | 200 euros          | ACMO et utilisateurs                           |
|  | - Former les utilisateurs aux gestes et postures   |                   | 2 mois             | Budget formation   | ACMO, utilisateurs et Service Formation        |
|  | - Visites d'aptitude médicale pour les personnels  |                   | 1 mois             | Sans objet         | Directeur, utilisateurs, Médecin de prévention |
| <b>Manutention mécanique</b>                           | - Vérification de l'installation par un organisme agréé : rail, palan, élingues                              | 2                 | 1 mois             | 300 euros          | Directeur et ACMO                              |
|  | - Former les utilisateurs au fonctionnement du palan   |                   | 2 mois             | Budget formation   | ACMO, utilisateurs et service formation        |
| <b>Chutes</b>  | - Passer la câblerie sous goulotte   | 1                 | Immédiat           | Sans objet         | Utilisateurs, Services techniques              |
| <b>Ambiances</b>                                       | - Adapter l'éclairage à l'activité   | 3                 | 2 mois             | Devis à établir    | Directeur, Services techniques                 |